



職安警示

從工字鐵堆墮下

1. 意外日期：2014 年 6 月

2. 意外地點：一個露天貨倉

3. 意外摘要：

一名工人在協助流動式起重機的吊運工作時，從工字鐵堆墮下死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止工人在從事吊運工作時從高處墮下，承建商／僱主應：

- 為吊運工作進行針對性的風險評估及制定合適的安全施工程序，其中須充分考慮工作的環境；
- 禁止於不安全的地方工作，例如工字鐵堆上；
- 提供並確保工人使用合適的工作平台進行高處工作；
- 就高處工作安全，為工人提供足夠的資料、訓練及指導；以及
- 實施有效的監察和監管，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。



5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件